PROGRAMME DE TRAVAIL CSE EXTRA du 30 Août 2021

Août - septembre 2021 + 1ère semaine octobre 2021

		9/8	10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8	19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8	26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	31/8	1/9	2/9	3/9	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9	9/9	10/9	11/9	12/9	13/9	14/9	15/9	16/9	17/9	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	23/9	24/9	25/9	26/9	27/9	28/9	29/9	30/9	1/10	2/10	3/10
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
EMB et secteurs associés	**Ligne 100 PTV**	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés								H+ EQA							H+ EQB														H+ EQB	H+ EQC																								
	Ligne 110	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés																													H+ EQB	H+ EQC																								
	Ligne 90 PTD	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés																																																						
	Ligne 501	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés																																																					
	MONTAGE SECTEURS ASSOCIES	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés																				AP EqA EqB EqC	AP EqA EqB EqC								H+ EQB														H+ EQA							H+ EQC												
	FERRAGE SECTEURS ASSOCIES	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés								H+ EQA							H+ EQB	H+ EQC				AP EqC	AP EqA EqB EqC								H+ EQB														H+ EQA							H+ EQC												
	PEINTURE SECTEURS ASSOCIES	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés								H+ EQA								H+ EQC				AP EqB EqC	AP EqA EqB EqC								H+ EQB														H+ EQA							H+ EQC												
	Bacs Batterie STR secteurs associés	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés															H+ EQB	H+ EQC																																												
	Bacs Batterie Peinture secteurs associés	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés																H+ EQC																																										
	PACK Batterie SECTEURS ASSOCIES	Congés	Congés	Congés	Congés	Congés															H+ EQB															H+ EQB														H+ EQA	H+ EQC												H+ EQB												H+ EQA	H+ EQC											H+ EQA	H+ EQC

EQ A = ex équipe 12
EQ B = ex équipe 22

Précisions Août - Septembre - Octobre
Ferrage annulation des H+ du samedi matin 4 septembre et dimanche nuit du 5 septembre
Des collaborateurs ferrage seront désignés par la hiérarchie pour les travaux de convergence RO les 2 et 3 septembre.
Peinture annulation de la séance H+ de la nuit du 5 septembre
Montage et secteurs associés annulation de la séance H+ de la nuit du 5 septembre
Pour QCP, les collaborateurs des secteurs CRAC, Bancs, LAC, ACOM Bis et BTU travailleront le jeudi 2 septembre sur les tournées A, B et C
Pour QCP, les collaborateurs des secteurs CRAC, Bancs, LAC, ACOM Bis et des retoucheurs désignés par la hiérarchie travailleront le vendredi 3 septembre sur les tournées A, B et C
Pour QCP, les collaborateurs des secteurs CRAC, Bancs, LAC, ACOM Bis et des retoucheurs désignés par la hiérarchie travailleront le samedi 4 septembre sur la tournée A du matin.
Emboutissage, annulation des H+ du samedi matin 4 septembre et dimanche nuit du 5 septembre pour la PTV et la 110
Secteurs Bacs Batterie Ferrage et Peinture, annulation des séances H+ du samedi 4 et du dimanche 5 septembre
Secteurs Packs Batterie, annulation des séances H+ du samedi 4 et du dimanche 5 septembre
Les collaborateurs en horaires de journée seront en AP le jeudi 2 et le vendredi 3 septembre (sauf les personnes désignées par la hiérarchie)
Début des nouveaux horaires à partir de l'équipe de nuit du dimanche 5 septembre ald l'équipe du matin du 6 septembre.
Ferrage secteur armature équipe C, H+ en anticipation de séance de 1 heure tous les lundis et mercredi des semaines 33 à 39 inclus
Ferrage secteur armature équipe A, H+ en prolongation de séance de 30 minutes tous les mardis et jeudis des semaines 34, 36, 38, 40.
Ferrage secteur armature équipe B, H+ en prolongation de séance de 30 minutes tous les mardis et jeudis des semaines 33, 35, 37, 39.
Bac batterie EK0 Ferrage, séances H+ en équipe du matin les samedis 21 et 28 août, 4 et 11 septembre, 2 octobre
Bac batterie EK0 Ferrage, séances H+ en équipe C les dimanches 12 septembre et 3 octobre