PROGRAMME DE TRAVAIL CSE Extra du 28 Mars 2022
Mars + 1ère semaine Avril 2022

		28/2	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	7/3	8/3	9/3	10/3	11/3	12/3	13/3	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3	25/3	26/3	27/3	28/3	29/3	30/3	31/3	1/4	2/4	3/4			
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D			
EMB et secteurs associés	**Ligne 100 PTV**			H- EQA EQ B	H- EQA	H- EQA EQC	H- VSD	H- VSD								H- EqA	H- EqA Eq B	H- EqA Eq B	H- EqA Eq B				H- EQA EQB	H- EqA Eq B	H- EqA	H- EqA	H- VSD	H- VSD	H- VSD	H-EQA EQB	H-EQA EQB	H-EQA EQB		H-EQA	H- VSD	H- VSD			
	Ligne 110					H- EQA EqC	H- VSD	H- VSD																															
	Ligne 90 PTD				H- EQB	Pas d'activité (= Prog.)																					H- VSD	H- VSD	H- VSD										
	Ligne 501					H- EQA	H- VSD	H- VSD																			H- VSD	H- VSD	H- VSD	H-EQA	H-EQA	H-EQA							
	MONTAGE SECTEURS ASSOCIES	H-EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC			H- EQB				H- EQA EQB EQC			H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC			H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC			H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC					
	FERRAGE SECTEURS ASSOCIES		H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC			H- EQB				H- EQA EQB EQC			H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC			H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC			H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC					
	PEINTURE SECTEURS ASSOCIES		H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC			H- EQB				H- EQA EQB EQC			H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC			H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC			H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQA EQB EQC	H- EQB EQC					
	Bacs Batterie STR secteurs associés		H- EQA	H- EQA	H- EQA	H- EQA			H- EQB																														
	Bacs Batterie Peinture secteurs associés		H- EQA	H- EQA	H- EQA	H- EQA			H- EQB																														
	PACK Batterie SECTEURS ASSOCIES	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt			H- EQB				H- EQB			H- EQB	H- EQB	H- EQB	H- EQB	H- EQB			H- EQA EQB	H- EQA EQB	H- EQA EQB	H- EQA EQB	H- EQA EQB			H- EQA EQB	H- EQA EQB	H- EQA EQB	H- EQA EQB	H- EQA EQB					

Précisions mars et avril

FERRAGE :	**équipe SD ouvrants ne travaillera pas le samedi 2 et travaillera le dimanche 3 avril.**
PEINTURE :	**le jeudi 31 mars en équipe C, des collaborateurs travailleront sur désignation de la hiérarchie afin de reconstituer des encours.**
	le vendredi 1er avril en équipe B, des collaborateurs travailleront sur désignation de la hiérarchie afin de reconstituer des encours.
MONTAGE :	**le vendredi 1er avril en équipe B présence obligatoire des moniteurs et RU de plus des collaborateurs désignés par la hiérarchie afin de reconstituer des encours.**
FLUX & EMBOUTISSAGE :	**Annulation de la séance H+ du samedi 2 avril sur le flux véhicule, les lignes 100, 110, et 501 Emboutissage.**
B1 :	**les collaborateurs travailleront**

Les collaborateurs en horaire de journée seront en AP en S13 sauf désignation par la hiérarchie.

Pour tous les secteurs **les personnes désignées par la hiérarchie travailleront.**

Reprise le 4 avril